

SAPA129

Polsek Cimaragas Monitoring Longsor di Raksabaya, Pastikan Penanganan Cepat dan Akses Jalan Aman

Ciamis - CIAMIS.SAPA129.COM

Feb 22, 2026 - 20:59



Ciamis – Jajaran Polsek Cimaragas Polres Ciamis bersama instansi terkait melakukan monitoring perkembangan pasca bencana alam tebing longsor yang menyebabkan material lumpur menutupi badan Jalan Raya Cimaragas–Cidolog di Dusun Cikupa RT 19 RW 05 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas

Kabupaten Ciamis pada Minggu (22/02/2026).

Peristiwa longsor tersebut terjadi sehari sebelumnya sekitar pukul 16.00 WIB, ketika tebing setinggi kurang lebih 60 meter mengalami longsor dan material lumpur tumpah hingga menutupi jalan penghubung Kecamatan Cimaragas dan Cidolog sepanjang kurang lebih 300 meter. Akibat kejadian tersebut, akses jalan ditutup total dan tidak dapat dilalui kendaraan.

Kapolsek Cimaragas IPTU Anton Basuki, S.H., bersama personel Polsek Cimaragas turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring sekaligus pengamanan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Dinas PUPR Kabupaten Ciamis, BPBD Kabupaten Ciamis, Unit Damkar Kabupaten Ciamis, pihak Kecamatan Cimaragas, Pemerintah Desa Raksabaya serta warga masyarakat sekitar. Pembersihan material lumpur dilakukan secara bertahap menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu penanganan lanjutan.

Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun demikian, kerugian material masih dalam proses pendataan oleh Pemerintah Desa Raksabaya. Pihak kepolisian bersama BPBD, Tagana dan unsur relawan juga telah melaksanakan evakuasi serta pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah risiko lanjutan dan memastikan keselamatan warga.

Kapolres Ciamis AKBP H. Hidayatullah, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Cimaragas IPTU Anton Basuki, S.H., menyampaikan bahwa kehadiran kepolisian di lokasi bencana merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan optimal serta mengantisipasi potensi longsor susulan yang dapat membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar.

Masyarakat Desa Raksabaya menyampaikan apresiasi atas respons cepat aparat kepolisian dan instansi terkait dalam menangani bencana tersebut. Warga merasa terbantu dengan adanya pengamanan dan pengaturan di lokasi sehingga situasi tetap terkendali meskipun akses jalan utama untuk sementara waktu tidak dapat digunakan.

Hingga saat ini, proses pembersihan material longsor masih terus dilakukan dan akses jalan penghubung Cimaragas–Cidolog tetap ditutup total. Polsek Cimaragas bersama unsur terkait akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan situasi tetap aman serta kondusif bagi masyarakat sekitar.

Harkamtibmas, Ciamis, Polda Jabar